



FICHE FORMATION

PRÉVENTION & MANAGEMENT DES RISQUES

Formation : S'initier à la visite de risques

Durée : 3 Jours

L'essentiel

Identifier les principaux risques, appréhender les différentes réglementations, conduire une visite de risque

Trois jours pour apprendre à conduire une visite de risques sur un site industriel ou tertiaire : préparer la visite, observer méthodiquement, poser les bonnes questions et restituer un rapport hiérarchisé.

Enjeux

- Une visite de risques réussie tient à ce que le visiteur a demandé à voir, pas à ce qu'on a bien voulu lui montrer. L'itinéraire préparé se négocie avant l'arrivée.
- Les risques les plus lourds se trouvent rarement en production : ils sont dans les locaux techniques, les stockages intermédiaires et les zones de coactivité entre entreprises.
- Un rapport de visite qui liste cent observations sans les hiérarchiser n'est jamais traité. Trois priorités argumentées produisent davantage d'effet.

Objectifs pédagogiques

- Préparer une visite de risques : documentation, itinéraire, interlocuteurs
- Identifier les principaux risques d'un site : incendie, machines, chimique, électrique, environnement
- Situer les principales réglementations applicables et repérer un manquement apparent
- Observer et questionner sans mettre l'interlocuteur en défaut
- Rédiger un rapport de visite hiérarchisé et exploitable

Programme détaillé

- 1 Objet et limites d'une visite de risques : ce qu'elle constate et ce qu'elle ne garantit pas
- 2 Préparation : plans, procédés, sinistralité, arrêtés et autorisations
- 3 Risque incendie : potentiel calorifique, compartimentage, moyens de secours, accès
- 4 Risques machines, électrique et énergies : points d'observation utiles
- 5 Risque chimique et environnemental : stockages, rétentions, rejets, déchets
- 6 Organisation : permis, plans de prévention, coactivité, sous-traitance
- 7 Conduite de la visite : posture, sécurité du visiteur, prise de notes et photographies

SIÈGE INTERNATIONAL

6 rue d'Armaillé, Paris — France
(+33) 7 67 72 43 68
SIREN 952 449 346 R.C.S · Code NAF 71.12B

SIÈGE AFRIQUE

Aïbatin Kpota, Cotonou — Bénin
(+229) 01 91 38 44 44 · 01 91 32 24 70
RCCM RB/COT/26 B 42475 · IFU 3202686150102

CONTACT

info@ifecarm-qhse.com
www.ifecarm-qhse.com



- 8 Hiérarchisation des constats et rédaction du rapport
- 9 Restitution orale au responsable du site
- 10 Visite pratique sur site ou sur cas photographique documenté

Public concerné

- Préventeurs, animateurs sécurité et responsables QSE en prise de fonction
- Inspecteurs et chargés de prévention d'assureurs et de courtiers
- Consultants et auditeurs élargissant leur champ au risque industriel

Prérequis

- Culture technique générale du milieu industriel ou tertiaire
- Aucune expérience de visite exigée

Modalités pédagogiques

- Trois jours en présentiel, dont une journée de visite pratique
- Grilles de visite par type de risque remises aux participants

Évaluation des acquis

- Rapport de visite rédigé à l'issue de la journée pratique et évalué
- Restitution orale évaluée sur la hiérarchisation des constats

Cadre d'application

Formation méthodologique. Une visite de risques n'est ni un contrôle réglementaire, ni une vérification périodique, ni un audit de certification : elle ne vaut pas attestation de conformité et n'engage pas la responsabilité du visiteur sur l'exhaustivité des risques présents.

Intéressé par cette formation ?

Programme détaillé, dates de session (intra ou inter-entreprises) et devis sur simple demande, au Bénin comme en France.

info@ifecarm-qhse.com · (+229) 01 91 38 44 44 · (+229) 01 91 32 24 70 · (+33) 7 67 72 43 68

SIÈGE INTERNATIONAL

6 rue d'Armaillé, Paris — France
(+33) 7 67 72 43 68
SIREN 952 449 346 R.C.S · Code NAF 71.12B

SIÈGE AFRIQUE

Aïbatin Kpota, Cotonou — Bénin
(+229) 01 91 38 44 44 · 01 91 32 24 70
RCCM RB/COT/26 B 42475 · IFU 3202686150102

CONTACT

info@ifecarm-qhse.com
www.ifecarm-qhse.com