



FICHE FORMATION

SÛRETÉ & GESTION DE CRISE

La maîtrise de la sismicité induite par géothermie profonde

Durée : 1 Jour

L'essentiel

Comprendre les mécanismes de sismicité induite par les opérations de géothermie profonde et les principes de maîtrise associés (cadre réglementaire, évaluation de l'aléa, surveillance microsismique)

Une formation sur la maîtrise de la sismicité induite par les opérations de géothermie profonde.

Enjeux

- Maîtriser un risque émergent, propre à une technologie encore peu répandue.

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les mécanismes de sismicité induite par la géothermie profonde.
- Connaître les principes de maîtrise associés (cadre réglementaire, évaluation, surveillance).

Programme détaillé

- 1 Mécanismes de sismicité induite et facteurs associés.
- 2 Cadre réglementaire, évaluation de l'aléa et surveillance microsismique.

Public concerné

- Ingénieurs, QHSE et exploitants de sites géothermiques.

Prérequis

- Connaissances techniques de base recommandées.

Modalités pédagogiques

- Formation en présentiel, apports techniques et étude de cas.

Évaluation des acquis

- Étude de cas sur une opération de géothermie profonde.

SIÈGE INTERNATIONAL

6 rue d'Armaillé, Paris — France
(+33) 7 67 72 43 68
SIREN 952 449 346 R.C.S · Code NAF 71.12B

SIÈGE AFRIQUE

Aïbatin Kpota, Cotonou — Bénin
(+229) 01 91 38 44 44 · 01 91 32 24 70
RCCM RB/COT/26 B 42475 · IFU 3202686150102

CONTACT

info@ifecarm-qhse.com
www.ifecarm-qhse.com



Cadre d'application

Ce risque émergent fait l'objet d'un cadre réglementaire et de recommandations encore évolutifs, qui dépendent du pays concerné.

Intéressé par cette formation ?

Programme détaillé, dates de session (intra ou inter-entreprises) et devis sur simple demande, au Bénin comme en France.

info@ifecarm-qhse.com · (+229) 01 91 38 44 44 · (+229) 01 91 32 24 70 · (+33) 7 67 72 43 68

SIÈGE INTERNATIONAL

6 rue d'Armaillé, Paris — France
(+33) 7 67 72 43 68
SIREN 952 449 346 R.C.S · Code NAF 71.12B

SIÈGE AFRIQUE

Aïbatin Kpota, Cotonou — Bénin
(+229) 01 91 38 44 44 · 01 91 32 24 70
RCCM RB/COT/26 B 42475 · IFU 3202686150102

CONTACT

info@ifecarm-qhse.com
www.ifecarm-qhse.com